



# КЛЕЙБЕРИТ 707.6.40

...в доказавшей свою надежность  
алюминиевой банке!

**Очень высокая стабильность в  
плавильной системе - мин. 24 ч.**



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Реактивный клей-расплав для подвергающихся высоким нагрузкам склеиваний кромки на кромкооблицовочных линиях HOLZ-HER с системой для переработки патронов.

## Область применения

Приклеивание на плитные материалы:

- АБС-, ПММА-, ПВХ и ПП кромки (с подходящим связующим агентом)
- CPL и HPL кромки
- Бумажной кромки
- Кромки из шпона и массивной древесины

## Дополнительные преимущества

- Термостойкость до +150 °C
- Морозостойкость до -30 °C
- Отличная прочность – также при влажностной нагрузке
- Очень высокая стабильность в плавильной системе

## Обзор преимуществ:

- Невидимый kleевой шов
- Очень хорошая начальная прочность
- 100 % цилиндрическая форма
- Оптимальная защита клея от влаги
- Стабильная упаковка
- Вместимость 260 г
- Цвета: натуральный, прозрачный

## КЛЕБХЕМИ

М. Г. Беккер ГмбХ & Ко. КГ  
Макс-Беккер-Штр. 4  
76356 Вайнгартен  
Германия  
Тел. +49 7244 62-0  
Факс +49 7244 700-0  
[www.kleiberit.com](http://www.kleiberit.com)

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Приклеивание на плитные материалы:

- АБС, ПММА, ПВХ и ПП кромки (с подходящим связующим агентом)
- CPL и HPL кромки
- Бумажной кромки
- Кромки из шпона и массивной древесины

**ПЕРЕРАБОТКА**

- Подложка для приклеивания кромки должна быть точно прямоугольно обработана и обеспылена.
- Плиты и кромочный материал должны быть акклиматизированы. Температура помещения мин. 18 °C. Избегать сквозняков.
- При перерывах в работе снизить температуру примерно до 100 °C. Особенно важен контроль температуры при приклеивании кромок из массивной древесины и HPL.
- При склеивании длинных и толстых деталей следует работать в области высоких температур.
- Низкие температуры снижают смачиваемость кромок.
- Расход клея и давление прессования устанавливаются так, чтобы наносимый жгут прессовался до сплошной пленки и клей просачивался по краям бисером. Картина нанесения (смачиваемость кромки) лучше всего контролировать с помощью прозрачных тестовых кромок.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Реактивные ПУР клеи-расплавы в сравнении с ЭВА kleями-расплавами обладают несколько более низкой начальной адгезией, поэтому некоторые рекомендации:

- Используйте кромку из массивной древесины только свежеизготовленную и точно подогнанную по форме. Изогнутые или покоробленные кромки не пригодны к использованию.
- Обрабатывайте края подложки очень точно.
- ПУР kleи-расплавы в сравнении с ЭВА kleями-расплавами позволяют получить намного более тонкий клеевой шов.
- Будьте внимательны при работе с толстыми ПВХ кромками в рулонах в связи с высоким натяжением (проводите темперирование).
- Обеспечьте максимальное давление на прессовых валах.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

• Основа	Полиуретан
• Плотность	ок. 1,3 г/см <sup>3</sup>
• Время нагрева	2 - 5 мин
• Температура переработки	120 - 160 °C
• Термостойкость	до +150 °C
• Морозостойкость	до -30 °C
• Цвета	707.6.40 - натуральный 707.6.41 - белый
• Вязкость (ночь изготовления)	Брук菲尔д HBTD 10 об/мин
при 120 °C:	100.000 ± 25.000 мПа·с
при 140 °C:	65.000 ± 15.000 мПа·с

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

**Шаг 1:**  
Вскройте алюминиевую банку по верхнему канту, используя консервный (КЛЕЙБЕРИТ art. no. 895.1.9500) нож.



**Шаг 2:**  
Выгините края банки с открытой стороны наружу используя консервный нож.



**Шаг 3:**  
Переверните алюминиевую банку, клеевой брус выпадет.



**Шаг 4:**  
Полностью удалите серебристый разделительный вкладыш.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****KLEIBERIT  
707.6.40****СЕРВИС**

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Ваш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ****Переход с КЛЕЙБЕРИТ 782.0 на КЛЕЙБЕРИТ 707.6.40**

- Освободите емкость для патронов и установите температуру 150 °C
- Заполните емкость очистителем 761.0 и вымойте 782.0
- Снизьте температуру до 130 °C
- Поместите 707.6.40 и вымойте очиститель

**Переход с КЛЕЙБЕРИТ 707.6.40 на КЛЕЙБЕРИТ 782.0**

- Удалите остатки из емкости для патронов
- Повысьте температуру до 160 - 180 °C
- Заполните емкость 782.0 и вымойте 707.6.40

**УПАКОВКА****КЛЕЙБЕРИТ 707.6.40:**

Коробка (с 6 алюминиевыми банками по 0,26 кг) 1,56 кг нетто  
**КЛЕЙБЕРИТ 761.0 очищающая масса:**

Коробка (с 6 алюминиевыми банками по 0,2 кг) 1,2 кг нетто  
**КЛЕЙБЕРИТ 895.1.9500 открывашка**

**ХРАНЕНИЕ**

КЛЕЙБЕРИТ 707.6.40 в оригинальной закрытой упаковке хранится: Банки, ок. 12 месяцев. Защищать от воздействия влаги!

**МАРКИРОВКА**

Подлежит маркировке согласно Предписаниям ЕС, содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат

**Обратите внимание на листок безопасности**

**Применение только в производственных целях!**